

**Dr. Timm Busse**  
**Sachverständigenbüro**

Beurteilung von Trink- und Brauchwasseranalysen: Allgemeine und korrosions-chemische Eigenschaften · Mischbarkeit von Wässern · Plausibilitätsprüfung  
Vom Bayerischen Landesamt für Umweltschutz anerkannt als privater Sachverständiger in der Wasserwirtschaft für Eigenüberwachung (eingeschränkt auf Wasserversorgungsanlagen) gem. § 1 Nr. 7 VPSW

**Esterbergstr. 28**  
**82319 Starnberg**  
Tel. 08151/6521077  
Fax 08151/449043  
Email: svbuero.dr.busse@gmail.com

Seite 1 von 4 Seiten

**Auftraggeber:** **ZV zur WV Ammersee-West**  
**Uttinger Str. 39**  
**86938 Schondorf**

**Projekt:** **Versorgungsnetz Schondorf (Brunnen 6 + 8)**

**Auftrag:** **Untersuchung auf Parameter der Gruppe A und B (Standardmikrobiologie, Enterokokken, Anlage 2 Teil I und II und Anlage 3 TrinkwV), Sauerstoff PSM**

**Entnahmedatum:** **03.04.23**

## **Beurteilung der Prüfergebnisse**

**Anlagen:** **Beurteilungsgrundlagen und Abkürzungsverzeichnis**  
**Ergebnisübersichten (6 Seiten)**  
**Prüfberichte**

Starnberg, den 12.04.2023

Dr. Timm Busse  
staatl. gepr. Lebensmittelchemiker

# **Dr. Timm Busse**

## **Sachverständigenbüro**

Beurteilung von Trink- und Brauchwasseranalysen: Allgemeine und korrosions-chemische Eigenschaften · Mischbarkeit von Wässern · Plausibilitätsprüfung  
Vom Bayerischen Landesamt für Umweltschutz anerkannt als privater Sachverständiger in der Wasserwirtschaft für Eigenüberwachung (eingeschränkt auf Wasserversorgungsanlagen) gem. § 1 Nr. 7 VPSW

**Esterbergstr. 28**

**82319 Starnberg**

Tel. 08151/6521077

Fax 08151/449043

Email: svbuero.dr.busse@gmail.com

Seite 2 von 4 Seiten

## **BEURTEILUNG DER ERGEBNISSE**

### **1 Allgemeine Beurteilung**

Das Wasser ist ein weiches Wasser vom Typ alkalisch, überwiegend hydrogencarbonatisch. Die Gesamthärte von 4,0°dH entspricht dem Härtebereich „weich“. Geologisch bedingt ist der Natriumgehalt deutlich erhöht („Austauscherwasser“).

Die Werte für Kalium, Nitrat, Chlorid und TOC (gesamter organischer Kohlenstoff, Summenparameter für organische Substanz) liegen im Normalbereich.

Reduzierende Bedingungen liegen nicht vor. Der Sauerstoffgehalt liegt nur wenig unter dem Bereich der Sättigung. Eisen, Mangan und Ammonium sind nicht nachweisbar. Arsen ist im Bereich unter dem Grenzwert nachzuweisen. Die Funktion der Aufbereitungsanlage ist damit einwandfrei.

Die physikalisch-chemischen Untersuchungen auf die Parameter der Anlage 2 der TrinkwV ergeben - soweit untersucht - keinen Grund zur Beanstandung.

Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte (PSM) sind - soweit untersucht - nicht nachweisbar. Der Grenzwert für PSM gilt damit als eingehalten.

Auch die Grenzwerte für die Indikatorparameter der Anlage 3 der TrinkwV sind - soweit untersucht - eingehalten.

Der Vergleich mit den bislang erhaltenen Ergebnissen ist ohne Besonderheit.

Die mikrobiologischen Befunde sind einwandfrei.

### **2 Korrosionschemische Beurteilung<sup>1</sup>**

Mit einer Calcitlösekapazität von –6 mg/l CaCO<sub>3</sub> liegt das Wasser im Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht und die Forderungen der TrinkwV an das Kalklösungsvermögen sind eingehalten.

Da auch die in DIN EN 12502 Teil 2 – 5 und DIN 50 930 Teil 6 genannten Parameter pH-Wert, Base- und Säurekapazität, Sauerstoff-, Calcium-, Nitrat-, Chlorid- und Sulfatgehalt den dort genannten Anforderungen entsprechen, sind grundsätzlich die Voraussetzungen zur Schutzschichtbildung auf

- schmelzauchverzinkten Eisenwerkstoffen,

# **Dr. Timm Busse**

## **Sachverständigenbüro**

Beurteilung von Trink- und Brauchwasseranalysen: Allgemeine und korrosions-chemische Eigenschaften · Mischbarkeit von Wässern · Plausibilitätsprüfung  
Vom Bayerischen Landesamt für Umweltschutz anerkannt als privater Sachverständiger in der Wasserwirtschaft für Eigenüberwachung (eingeschränkt auf Wasserversorgungsanlagen) gem. § 1 Nr. 7 VPSW

**Esterbergstr. 28**

**82319 Starnberg**

Tel. 08151/6521077

Fax 08151/449043

Email: svbuero.dr.busse@gmail.com

Seite 3 von 4 Seiten

- nichtrostenden Stählen,
- Kupfer und Kupferlegierungen und
- innen verzинntem Kupfer

erfüllt.

Asbestzement und andere zementgebundene Werkstoffe werden nicht angegriffen.

### ***Einschränkungen:***

➤ Nach DIN 50930 Teil 6 vom Oktober 2013 ist zur Ausbildung schützender Deckschichten bei Gusseisen und niedrig- und unlegierten Stählen eigentlich ein Calciumgehalt<sup>2</sup> von mindestens 1 mmol/l (= 40 mg/l) gefordert. Da jedoch auch im Bereich darunter gute Erfahrungen mit der Deckschichtbildung vorliegen können, sind wegen ggf. bereits verlegter Rohrleitungen keine Maßnahmen erforderlich, sofern sich keine Probleme durch Verfärbung und Trübung infolge von Korrosion ergeben. Bei neuen Leitungen sollten jedoch alternative Werkstoffe (z. B. zementmörtelausgeschleuderte Gussrohre) eingesetzt werden.

Im Warmwasserbereich darf generell - d. h. unabhängig vom Chemismus - verzinkter Stahl nicht verwendet werden (*§ 17 Absatz 3 TrinkwV i. V. mit der Metall-Bewertungsgrundlage des UBA*).

➤ Messinge haben eine hohe Anfälligkeit für Spannungsrißkorrosion. Das Schadensrisiko lässt sich vermindern, wenn bei der Verarbeitung der Bauteile kritische Zugspannungen vermieden werden. Eine Wärmebehandlung der fertigen Bauteile reduziert die Wahrscheinlichkeit der Spannungsrißkorrosion insgesamt (DIN EN 12502 Teil 2). Die Wahrscheinlichkeit der Entzinkung von Messing steigt mit dem Zinkgehalt und der Temperatur (DIN EN 12502 Teil 2). Entzinkungsbeständige Messinge hemmen die Entzinkung.

---

### ***Erläuterungen:***

<sup>1</sup> Die korrosionschemische Beurteilung berücksichtigt in erster Linie den Einfluss der wasserchemischen Faktoren und liefert für die Werkstoffauswahl wichtige Hinweise. Darüber hinaus sind weitere Einflussgrößen für das Korrosionsgeschehen in wasserführenden Systemen von wesentlicher Bedeutung. Auf einige, aus unserer Sicht besonders wichtige Einschränkungen, die über die wasserseitigen Bedingungen hinausgehen, wird verwiesen. Detaillierte Hinweise zur Abschätzung des Einflusses von Faktoren, wie Werkstoffzusammensetzung, Ausführung und Betriebsbedingungen finden sich in DIN EN 12502 Teil 2 – 5 und DIN 50930 Teil 6.

**Dr. Timm Busse**  
**Sachverständigenbüro**

Beurteilung von Trink- und Brauchwasseranalysen: Allgemeine und korrosions-chemische Eigenschaften · Mischbarkeit von Wässern · Plausibilitätsprüfung

Vom Bayerischen Landesamt für Umweltschutz anerkannt als privater Sachverständiger in der Wasserwirtschaft für Eigenüberwachung (eingeschränkt auf Wasserversorgungsanlagen) gem. § 1 Nr. 7 VPSW

**Esterbergstr. 28**

**82319 Starnberg**

Tel. 08151/6521077

Fax 08151/449043

Email: svbuero.dr.busse@gmail.com

Seite 4 von 4 Seiten

---

<sup>2</sup> Calcium ist als einer der Härtebildner des Wassers an der Kalkbildung und damit auch an der Bildung schützender Deckschichten auf metallischen Werkstoffen wesentlich beteiligt.

# **Dr. Timm Busse**

## **Sachverständigenbüro**

Beurteilung von Trink- und Brauchwasseranalysen: Allgemeine und korrosionschemische Eigen-schaften · Mischbarkeit von Wässern · Plausibilitätsprüfung  
Vom Bayerischen Landesamt für Umweltschutz anerkannt als privater Sachverständiger in der Wasserwirtschaft für Eigenüberwachung (eingeschränkt auf Wasserversorgungsanlagen) gem.  
§ 1 Nr. 7 VPSW

**Esterbergstr. 28**  
**82319 Starnberg**

Tel. 08151/6521077  
Fax 08151/449043  
Email: svbuero.dr.busse@gmail.com

### **Beurteilungsgrundlagen**

Seite 1 von 1 Seiten

TrinkwV	Trinkwasserverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.03.2016 (BGBl. I S. 459), die zuletzt Änderung durch Artikel 99 der Verordnung vom 19.06.2020. (BGBl. I S. 1328 geändert worden ist.
EÜV	Eigenüberwachungsverordnung (EÜV) vom 20.09.1995 (GVBl. S. 769, BayRS 753-1-12-U), die zuletzt durch Art. 78 Abs. 3 des Gesetzes vom 25.02.2010 (GVBl. S. 66) geändert worden ist.
DIN EN 12502	„Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe – Hinweise zur Abschätzung der Korrosionswahrscheinlichkeit in Wasserverteilungs- und -speichersystemen“ Teil 1 - 5 vom März 2005 Teil 1 „Allgemeines“ März 2005 Teil 2 „Einflussfaktoren für Kupfer und Kupferlegierungen“ März 2005 Teil 3 „Einflussfaktoren für schmelzauchverzinkte Eisenwerkstoffe“ März 2005 Teil 4 „Einflussfaktoren für nichtrostende Stähle“ März 2005 Teil 5 „Einflussfaktoren für Gusseisen, unlegierte und niedriglegierte Stähle“ März 2005
DIN EN 15664-1	„Einfluss metallischer Werkstoffe auf Wasser für den menschlichen Gebrauch – Dynamischer Prüfstandversuch für die Beurteilung der Abgabe von Metallen – Teil 1 Auslegung und Betrieb“ vom März 2014
DIN EN 19458	„Wasserbeschaffenheit – Probenahme für mikrobiologische Untersuchungen“ vom Dezember 2006
Metall-Bewer-tungsgrundl, UBA	Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser (Metall-Bewertungsgrundlage) des Umweltbundesamts (UBA) vom Januar 2023
UBA-Empf Blei,, Kupfer, Nickel	Empfehlungen des Umweltbundesamts (UBA) „Beurteilung der Trinkwasserqualität hinsichtlich der Parameter Blei, Kupfer, Nickel („Probenahmeempfehlung“) vom Dezember 2018
W 216	DVGW-Arbeitsblatt W 216 „Versorgung mit unterschiedlichen Trinkwässern“, August 2004

### **Abkürzungsverzeichnis**

BTEX	Leichtflüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe (Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylole)
CKW	Chlorierte Kohlenwasserstoffe
Delta-pH-Wert	Abweichung des pH-Werts vom pH-Wert der Calciumcarbonatsättigung
°dH	Deutsche Härtgrade
DOC	Gelöster organisch gebundener Kohlenstoff
GOW	Gesundheitlicher Orientierungswert des Umweltbundesamts (UBA)
LCKW	Leichtflüchtige chlorierte Kohlenwasserstoffe
LHKW	Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe
nrM	Nicht relevante Metaboliten von Pflanzenschutzmitteln (PSM)
PAK	Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
PAK/EPA	dto. nach der Liste der Environmental Protection Agency (EPA, USA)
PCB	Polychlorierte Biphenyle
PFC	Perfluorierte Verbindungen
PFT	Perfluorierte Tenside
PSM	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte
rM	Relevante Metaboliten von Pflanzenschutzmitteln (PSM)
S0-Probe	Probe vom frisch nachfließenden Wasser gem. UBA-Empf. Blei, Kupfer, Nickel
S1-Probe	Probe unmittelbar nach 4-Std.- Stagnation gem. UBA-Empf. Blei, Kupfer, Nickel
S2-Probe	Probe nach Ablauf v. 1 Liter nach 4-Std.- Stagnation gem. UBA-Empf. Blei, Kupfer, Nickel
SAK	Spektraler Absorptionskoeffizient
SSK	Spektraler Schwächungskoeffizient
THM	Trihalogenmethane
TOC	Gesamt organisch gebundener Kohlenstoff
TWI	Trinkwasserinstallation (Hausinstallation)
UBA	Umweltbundesamt
VMW	Vorsorge-Maßnahmenwert des Umweltbundesamts (UBA)
WV	Wasserversorgung
WVU	Wasserversorgungsunternehmen
z-Probe	Zufallsstichprobe (Zufallsstagnationsprobe) gem. UBA-Empf. Blei, Kupfer, Nickel
Zweck a	gem. DIN 19458: Entnahme nach Abbau von Vorbauten des Zapfhahns und Desinfektion vom frisch nach-fließenden Wasser
Zweck b	dto. nach Ablauf von max. 3 Liter Wasser
Zweck c	dto. ohne Abbau von Vorbauten des Zapfhahns, ohne Desinfektion, ohne Ablauf

## Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

Auftraggeber: ZV Z WV AMMERSEE WEST  
 StammNr 999990548  
 Entnahmestellen-ID 1230793200061

(ÖTrinkwv)ZV-WV-Ammersee-West  
 HB, Br. 8 + 6

Parameter	Analysennr. Probenahme	525070 14.09.2020 10:32	681769 09.03.2021 10:35	835713 27.09.2021 11:21	188354 07.03.2022 07:17	336526 07.09.2022 14:18	794763 03.04.2023 13:42
Einheit							
Färbung (vor Ort)	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos
Geruch (vor Ort)	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
Trübung (vor Ort)	klar	klar	klar	klar	klar	klar	klar
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	13,5	10,5	14,5	10,5	13,7	11,3
Leitfähigkeit bei 20°C (Labor)	µS/cm	420	393	405	401	411	420
Leitfähigkeit bei 25°C (Labor)	µS/cm	469	439	452	448	459	469
pH-Wert (Labor)		7,94	8,24	8,22	8,21	8,21	8,27
SAK 436 nm (Färbung, quant.)	m-1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Temperatur (Labor)	°C	14,4	9,9	15,4	10,8	13,7	11,3
Temperatur (Labor)	NTU	0,02	0,02	0,06	0,02	0,04	0,05
Trübung (Labor)							
Temperatur bei Titration KB 8,2	°C	14,4					
Temperatur bei Titration KS 4,3	°C	21,6	12,8	21,7	16,4	21,3	19,1
Temperatur bei Titration KS 8,2	°C		9,9	15,4	10,8	13,7	11,3
Ammonium (NH4)	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Calcium (Ca)	mg/l	18,0	16,2	15,3	16,1	15,3	15,6
Kalium (K)	mg/l	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Magnesium (Mg)	mg/l	10,1	8,9	8,1	8,6	8,1	8,1
Natrium (Na)	mg/l	80,8	83,8	85,1	83,6	84,4	82,8
Bromat (BrO3)	mg/l	<0,002 (NWG)	<0,003				
Chlорid (Cl)	mg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
Cyanide, gesamt	mg/l	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
Fluorid (F)	mg/l	0,22	0,16	0,21	0,19	0,19	0,20
Nitrat (NO3)	mg/l	2,5	2,3	2,3	2,4	2,6	2,4
Nitrat/50 + Nitrit/3	mg/l	0,050	0,046	0,046	0,048	0,052	0,048
Nitrit (NO2)	mg/l	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
Orthophosphat (o-PO4)	mg/l	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06	0,07
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l	5,15	4,96	4,95	4,99	5,00	4,97
Säurekapazität bis pH 8,2	mmol/l		0,03	0,15	0,02	0,18	0,05

## Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

Auftraggeber:  
StammNr  
Entnahmestellen-ID 1230793200061

ZV Z WV AMMERSEE WEST  
9999990548  
(ÖTrinkkw)ZV-WV-Ammersee-West  
HB, Br. 8 + 6

Parameter	Analysenrnr. Probenahme	525070	681769	835713	188354	336526	794763
		14.09.2020 10:32	09.03.2021 10:35	27.09.2021 11:21	07.03.2022 07:17	07.09.2022 14:18	03.04.2023 13:42
Sulfat ( $\text{SO}_4$ )	mg/l	6,5	6,5	6,5	6,6	6,5	6,4
TOC	mg/l	<0,5	<0,5	2,2	<0,5	<0,5	<0,5
Aluminium (Al)	mg/l	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
Antimon (Sb)	mg/l	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
Arsen (As)	mg/l	0,005	0,005	0,005	0,004	0,004	0,004
Blei (Pb)	mg/l	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Bor (B)	mg/l	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05
Cadmium (Cd)	mg/l	<0,0003	<0,0003	<0,0003	<0,0003	<0,0003	<0,0003
Chrom (Cr)	mg/l	<0,00050	<0,00050	<0,00050	<0,00050	<0,00050	<0,00050
Eisen (Fe)	mg/l	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
Kupfer (Cu)	mg/l	<0,005	<0,005	0,063	<0,005	<0,005	<0,005
Mangan (Mn)	mg/l	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
Nickel (Ni)	mg/l	<0,002	<0,002	0,012	<0,002	<0,002	<0,002
Quecksilber (Hg)	mg/l	<0,00010	<0,00010	<0,00010	<0,00010	<0,00010	<0,00010
Selen (Se)	mg/l	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
Uran (U-238)	mg/l	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
Basekapazität bis pH 8,2	mmol/l	0,07					
Sauerstoff ( $\text{O}_2$ ) gelöst	mg/l	8,2	9,6	8,6	9,3	8,3	8,6
Bromdichlormethan	mg/l	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002
Dibromchlormethan	mg/l	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002
Tetrachlorethen	mg/l	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
Tetrachlorethen und Trichlorethen	mg/l	0,0	0	0,0	0	0	0
Trichlormethan	mg/l	<0,0003	<0,0003	<0,0003	<0,0003	<0,0003	<0,0003
Trichlorethen	mg/l	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
Trichlormethan	mg/l	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
Vinylchlorid	mg/l	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
1,2-Dichlorethan	mg/l	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
Summe THM (Einzelstoffe)	mg/l	0,0	0	0	0	0	0

## Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

Auftraggeber:  
ZV Z WV AMMERSSEE WEST  
StammNr: 999990548  
Entnahmestellen-ID: 1230793200061

(ÖTrinkwv)ZV-WV-Ammersee-West  
HB, Br. 8 + 6

Parameter	Analysennr. Probenahme	525070 14.09.2020 10:32	681769 09.03.2021 10:35	835713 27.09.2021 11:21	188354 07.03.2022 07:17	336526 07.09.2022 14:18	794763 03.04.2023 13:42
	Einheit						
Benzol	mg/l	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
Benzo(a)pyren	mg/l	<0,000002	<0,000002	<0,000002	<0,000002	<0,000002	<0,000002
Benzo(b)fluoranthen	mg/l	<0,000002	<0,000002	<0,000002	<0,000002	<0,000002	<0,000002
Benzo(ghi)perylene	mg/l	<0,000002	<0,000002	<0,000002	<0,000002	<0,000002	<0,000002
Benzo(k)fluoranthen	mg/l	<0,000002	<0,000002	<0,000002	<0,000002	<0,000002	<0,000002
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/l	<0,000002	<0,000002	<0,000002	<0,000002	<0,000002	<0,000002
<b>PAK-Summe (TrinkwV 2001)</b>	mg/l	0	0	0	0	0	0
Aclonifen	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Alpha-Cypermethrin	mg/l	<0,00003	<0,00003	<0,00003	<0,00003	<0,00003	<0,00003
Atrazin	mg/l	<0,000002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002
Azoxystrobin	mg/l	<0,000015 (NWG)					
Bentazon	mg/l	<0,000015 (NWG)					
Boscalid	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Bromoxynil	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Chloridazon	mg/l	<0,000010 (NWG)					
Chlorthalonil	mg/l	<0,000030 (NWG)					
Chlortoluron	mg/l	<0,00001 (NWG)					
Ciromazine	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Clothianidin	mg/l	<0,000010 (NWG)					
Cyproconazol	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Desethylatrazin	mg/l	<0,000020	<0,000020	<0,000020	<0,000020	<0,000020	<0,000020
Desethylterbutylazin	mg/l	<0,000002	<0,000002	<0,000002	<0,000002	<0,000002	<0,000002
Desisopropylatrazin	mg/l	<0,000002	<0,000002	<0,000002	<0,000002	<0,000002	<0,000002
Dicamba	mg/l	<0,000050	<0,000050	<0,000050	<0,000050	<0,000050	<0,000050
Dichlorprop (2,4-DP)	mg/l	<0,000010 (NWG)					
Difenoconazol	mg/l	<0,000015 (NWG)					
Diffenufenican	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Dimethachlor	mg/l	<0,00003 (NWG)					

Eine Zweigniederlassung  
der AGROLAB Labor GmbH  
84079 Bruckberg,  
AG Landshut, HRB 7131

Ust./VAT-ID-Nr.:  
DE 128 944 188

Geschäftsführer  
Dr. Carlo C. Peich  
Dr. Paul Wimmer

## Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

Auftraggeber:  
StammNr  
Entnahmestellen-ID

ZV Z WV AMMERSEE WEST  
999990548  
1230793200061

(ÖTrinkwv)ZV-WV-Ammersee-West

HB, Br. 8 + 6

Parameter	Analysennr. Probenahme	525070 14.09.2020 10:32	681769 09.03.2021 10:35	835713 27.09.2021 11:21	188354 07.03.2022 07:17	336526 07.09.2022 14:18	794763 03.04.2023 13:42
	Einheit						
<i>Dimethenamid</i>	mg/l	<0,000015 (NWG)					
<i>Dimethoat</i>	mg/l	<0,00003 (NWG)					
<i>Dimethomorph</i>	mg/l	<0,00003 (NWG)					
<i>Dimoxystrobin</i>	mg/l	<0,00003 (NWG)					
<i>Duron</i>	mg/l	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002
<i>Epoxiconazole</i>	mg/l	<0,00003 (NWG)					
<i>Ethidimuron</i>	mg/l	<0,00003 (NWG)					
<i>Ethofumesat</i>	mg/l	<0,00003 (NWG)					
<i>Fenoxaprop-ethyl</i>	mg/l	<0,000030 (NWG)					
<i>Fenpropidin</i>	mg/l	<0,00003 (NWG)					
<i>Fenpropimorph</i>	mg/l	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001
<i>Florasulam</i>	mg/l	<0,000015 (NWG)					
<i>Fluazinam</i>	mg/l	<0,00003 (NWG)					
<i>Flufenacet</i>	mg/l	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002
<i>Fluopicolide</i>	mg/l	<0,00003 (NWG)					
<i>Fluroxypyr</i>	mg/l	<0,000050 (NWG)					
<i>Flurtamone</i>	mg/l	<0,00003 (NWG)					
<i>Glyphosat</i>	mg/l	<0,000010 (NWG)					
<i>Imidacloprid</i>	mg/l	<0,00003 (NWG)					
<i>Iodosulfuron-methyl</i>	mg/l	<0,000050 (NWG)					
<i>Isoproturon</i>	mg/l	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002
<i>Kresoxim-methyl</i>	mg/l	<0,00003 (NWG)					
<i>Lambda-Cyhalothrin</i>	mg/l	<0,00005	<0,00005	<0,00005	<0,00005	<0,00005	<0,00005
<i>MCPA</i>	mg/l	<0,00003 (NWG)					
<i>Mesotriion</i>	mg/l	<0,00003 (NWG)					
<i>Metalaxy</i>	mg/l	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002
<i>Metamitron</i>	mg/l	<0,00003 (NWG)					
<i>Metazachlor</i>	mg/l	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002

## Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

Auftraggeber:  
ZV Z WV AMMERSEE WEST  
StammNr 999990548  
Entnahmestellen-ID 1230793200061

(ÖTrinkkwv)ZV-WV-Ammersee-West  
HB, Br. 8 + 6

	Analysenr. Probenahme	525070 14.09.2020 10:32	681769 09.03.2021 10:35	835713 27.09.2021 11:21	188354 07.03.2022 07:17	336526 07.09.2022 14:18	794763 03.04.2023 13:42
Parameter	Einheit						
<i>Metolachlor (R/S)</i>	mg/l	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002
<i>Metrizuzin</i>	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003				
<i>Napropamide</i>	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003				
<i>Nicosulfuron</i>	mg/l	<0,000015 (NWG)					
<i>Pendimethalin</i>	mg/l	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002
<i>Pethoxamid</i>	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003				
<i>Propamocarb</i>	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003				
<i>Propazin</i>	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003				
<i>Propiconazol</i>	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003				
<i>Prosulfocarb</i>	mg/l	<0,000050	<0,000050	<0,000050	<0,000050	<0,000050	<0,000050
<i>Prosulfuron</i>	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003				
<i>Prothioconazonat</i>	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003				
<i>Pymetrozin</i>	mg/l	<0,000050 (NWG)	<0,000050				
<i>Pyraclostrobin</i>	mg/l	<0,000015 (NWG)					
<i>Quimmerac</i>	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003				
<i>Quinoxifen</i>	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003				
<i>Rimsulfuron</i>	mg/l	<0,000015 (NWG)					
<i>Simazin</i>	mg/l	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002
<i>Spiroxamine</i>	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003				
<i>Tebuconazol</i>	mg/l	<0,00002 (NWG)					
<i>Terbutylazin</i>	mg/l	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002
<i>Thiacloprid</i>	mg/l	<0,000015 (NWG)					
<i>Triadimenol</i>	mg/l	<0,000010 (NWG)					
<i>Trifloxystrobin</i>	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003				
<b>PSM-Summe</b>	mg/l	0,00000	0	0,00000	0	0	0
Calcitlöseskapazität	mg/l	-2	-5	-6	-5	-6	-6
Carbonathärte	°dH	4,8	4,3	4,0	4,3	4,0	4,0
delta-pH		0,05	0,18	0,20	0,17	0,18	0,20

## Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

Auftraggeber:  
ZV Z WV AMMERSEE WEST  
StammNr 999990548  
Entnahmestellen-ID 1230793200061

(ÖTrinkwv)ZV-WV-Ammersee-West  
HB, Br. 8 + 6

		Analysenr. Probennahme		681769 09.03.2021 10:35	835713 27.09.2021 11:21	188354 07.03.2022 07:17	336526 07.09.2022 14:18	794763 03.04.2023 13:42
Parameter	Einheit							
Delta-pH-Wert: pH(Labor) - pHC	mg/l	0,03	0,16	-0,03	0,14	-0,10	-0,10	0,16
Freie Kohlensäure (CO2)	°dH	6,2	3,3	3,0	3,4	3,3	3,3	3,0
Gesamthärte	mg/l	4,8	4,3	4,0	4,3	4,0	4,0	4,0
Gesamtmineralisation (berechnet)		433	421	420	423	423	420	420
Härtebereich		weich	weich	weich	weich	weich	weich	weich
Ionenbilanz	%	-2	1	0	-1	-2	-2	-2
Kohlenstoffdioxid, überschüssig (aggressiv) (KKG)	mg/l	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kohlenstoffdioxid, zugehörig (KKG)	mg/l	6,2	3,3	3,0	3,4	3,3	3,3	3,0
Kupferquotient S		76,36	73,28	73,36	72,64	73,56	74,86	74,86
Lochkorrosionsquotient S1		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
ph bei Bewertungstemperatur (pHtb)		7,95	8,23	8,23	8,21	8,21	8,21	8,27
ph bei Calcitsätt. d. Calcit (pHc tb)		7,90	8,05	8,03	8,05	8,03	8,03	8,07
Sättigungsindex Calcit (SI)		0,07	0,25	0,28	0,23	0,25	0,25	0,28
Zinkgerieselquotient S2		4,00	4,50	4,36	4,36	3,95	4,18	4,18
Coliforme Bakterien	KBE/100ml	0	0	0	1	0	0	0
E. coli	KBE/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Enterokokken	KBE/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	1	0	0	0	3	0	0
Koloniezahl bei 36°C	KBE/ml	0	1	0	1	0	0	0

Ust./VAT-ID-Nr.:  
DE 128 944 188

Geschäftsführer  
Dr. Carlo C. Peich  
Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung  
der AGROLAB Labor GmbH  
84079 Bruckberg,  
AG Landshut, HRB 7131